

超声骨密度测量仪

技术参数要求：

- 1 工作方式:超声波
- 2 测量部位:跟骨
- 3 测量方式:全干式
- 4 测量参数:包括超声衰减(BUA)、超声速率(SOS)、骨质强度指数(BQI)等
- 5 测量时间: ≤ 15 秒
- 6 测量精度: $CV \leq 2\%$
- 7 结果分析参数:T 值、Z 值和 BUA , SOS
- 8 具有中国人、亚洲人、欧美人不同人种数据库
- 9 定位方式:全自动定位 ,
- 10 校准和质控:配有校准模块 , 方便日常校准